



Metal II

ARTE VIVO
Jardinería y Paisajismo

JARDINERAS



Jardineras cuadradas de chapa de Acero sobre terraza pavimentada con tarima tecnológica, bajo pérgola metálica con toldo superior y toldo plano vertical. El Plantío, Madrid



Jardinera cuadrada de chapa de Acero corten sobre gravillas y césped en tepes delimitados con fleje metálico en jardín con cerramiento lateral de madera de lapacho en Urb. Montepíncipe de Boadilla del Monte, Madrid.



Jardineras de Acero con pliegue superior, a distintas alturas, sobre tarima de madera técnica y laterales a cerramiento de madera tropical de ipé, junto a entrada de vivienda en Las Rozas de Madrid.

JARDINERAS



Jardineras cuadradas de chapa de Acero sobre cuadrícula con plantaciones definida con bordes de ecotravesía marrón en jardín de La Florida, Madrid.

Entrada principal a vivienda con jardinera de obra rectangular enfoscada y pintada adosada a muro junto a jardinera cuadrada de chapa metálica. El Plantío, Madrid



Rincón de entrada con cerramientos de madera tropical y jardineras de Acero con pliegue superior a distintas alturas sobre tarima tecnológica. Las Rozas de Madrid.

CELOSÍAS



Plantaciones sobre piedra triturada blanca con bolos bajo bastidor cuadrado con celosía de mallazo electrosoldado anclado a pared lateral de jardín posterior a vivienda en Torrejón de Ardoz, Madrid.

Pared lateral a rampa de bajada a garaje de Comunidad de propietarios con jardineras de piedra artificial sobre soportes anclados a muro y celosías de mallazo para guía de trepadoras en El Viso, Madrid.



Detalle de composición de celosías de mallazo romboidal con bastidores cuadrados y rectangulares sobre estanque con cascada entre jardineras metálicas en zona común de Comunidad de vecinos en Chamartín, Madrid.

CERRAMIENTOS DE CHAPA PERFORADA



Mural frontal chapado con pizarra negra regular con vallado de chapa perforada de taladros cuadrados sobre estanque con cascada metálica empotrada, entre jardineras de obra. Valdemoro, Madrid.

Cerramiento de chapa perforada sobre jardinera de obra con chapado y cubremuros de piedra caliza en acceso lateral a jardín en el barrio de Pinar del Rey, Madrid.



Ducha exterior sobre césped artificial y pavimentos de jable a distintos niveles en jardín con peldañado de chapa de acero corten y cerramiento lateral de chapa perforada sobre muro escalonado de bloques de hormigón. Pozuelo de Alarcón.

CERRAMIENTOS DE CHAPA ENTRELAZADA



Olivo ejemplar en rincón con huerto delimitado con ecotravesas en jardín con cerramiento de muros de ladrillo caravista con chapa entrelazada. Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Cerramiento con panelado de bastidor de chapa entrelazada en jardín de entrada a vivienda con césped artificial, ecotravesas y fuente metálica decorativa sobre plantación de tapizantes en Las Matas, Madrid.




Pizarra oxidada irregular en paseo entre zonas de gravillas y plantaciones en jardín particular con cerramiento de chapa entrelazada en Pozuelo de Alarcón.

PÉRGOLAS



Tarima de madera tecnológica bajo pérgola metálica con toldo adosada a fachada de vivienda en plataforma circular con césped artificial y bordeada con seto de boj en Robledo de Chavela.

Vista superior de pérgola con perfilaría de aluminio sobre terraza pavimentada con tarima tecnológica y jardinera de obra enfoscada y pintada adosada a murete. Barrio de El Plantío, Madrid.



Césped sintético y pavimento de piedra regular de basalto, con plantación perimetral sobre gravilla en jardín particular con cerramientos de mimbre horizontal, pérgola metálica adosada con tres toldos superiores y bancos de obra enfoscados y pintados de Tres Cantos.

PÉRGOLAS



Pérgola metálica con toldo superior y toldo plano vertical de lona acrílica, sobre terraza anexa a entrada principal de vivienda en El Plantío, Madrid



Doble toldo superior de lona acrílica en pérgola con perfilera metálica en jardín con tarima de madera técnica sobre solera y césped artificial en Las Rozas de Madrid.



Pérgola metálica con cubierta tapizada de trepadoras, adosada a cerramiento de chapa perforada sobre zona de estar pavimentada de piedra regular junto a césped natural. Chamartín, Madrid.

PÉRGOLAS Y OTRAS ESTRUCTURAS



Estructura de trillaje de pletina metálica con espejos en lateral a vivienda con piedra triturada color marrón claro a ambos lados de paso en rampa solado con baldosas de gres porcelánico en jardín de Soto del Real, Madrid.

Vista de jardín con zona de estar solada de gres porcelánico bajo pérgola de trillaje de pletina metálica y fuente de granito entre bancos-jardineras de obra sobre pavimento de gravilla.



Pérgola con estructura de trillaje de pletina metálica formando cuadrícula con espejos sobre zona de estar solada con gres porcelánico y decorada con hidrojardineras de resina PE con iluminación entre pavimentos de piedra triturada color marrón claro. Soto del Real, Madrid.